

 **febi 39925,  
102532, 104870,  
104871**


**Для автомобилей:**  
 различные модели BMW,  
 за исключением оснащенных  
 подвеской M-Sport.

(RU)




Рис. 1. febi 39925 с 3 отверстиями M10



Рис. 2. febi 102532 с 6 отверстиями M8

## Верхняя опора амортизаторной стойки с подшипником

### Внимание!

Перед заменой следует проверить вариант исполнения установленной в автомобиле опоры стойки и размер резьбы!

Для моделей F2x и F3x до 05/2013 модельного года:

Если установлена опора стойки с резьбой M8, необходимо выполнить парную замену опор, используя два комплекта деталей крепления стойки (104871) с резьбой M10. В комплект входят все детали крепления, отбойник амортизаторной стойки и пылезащитный кожух.

Переход с резьбы M8 на M10 приводит к изменению характеристик жесткости опоры. Поэтому смешанная установка опор с резьбой M8 и M10 не допускается!

Если опоры амортизаторной стойки уже однажды заменялись с переходом на резьбу M10, допускается замена только одной опоры на оси.

Больше технической информации в онлайн-каталоге [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)